

Vérification de la version logicielle du démodulateur intégré des AIO THA, THB, THC et démodulateur CGV HDW2 CC

État de l'AIO ou démodulateur au démarrage	Procédure de vérification de la version.	Solution
Affichage du bandeau de recherche avec indication "Antenne s'oriente".	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer sur la touche bleue de la télécommande, ouverture de la page « infos détaillées », vérification de la ligne 3 « Version logicielle du terminal ». - Menu accessible aussi lorsque les chaînes sont affichées via la touche « Menu » - « Outils » - « Information » - « Version logiciel ». 	<ul style="list-style-type: none"> - Si la version affichée est 1.B.3, le démodulateur intégré est à jour. - Si la version est inférieure, le retour de l'appareil est nécessaire pour mise à jour de celui-ci.

créé le 31 août 2017