

Réinitialisation du CAM FRANSAT sur TV AIO


190721




Il se peut dans certains cas, principalement suite à une erreur de manipulation, que la liste des chaînes de la TV AIO se retrouve dans le désordre. Il est nécessaire alors d'effectuer une réinitialisation d'usine du CAM FRANSAT.

Pour effectuer la réinitialisation du CAM FRANSAT, procéder comme suit :


1. Allumer votre TV et laisser l'antenne se positionner sur le satellite Eutelsat 5W. Patienter jusqu'à l'affichage des chaînes.
2. Appuyer sur la touche « MENU » de la télécommande puis descendre sur la ligne « Caractéristique » avec la touche ▼.




3. Appuyer sur la touche ► puis descendre sur la ligne « Info CI » avec la touche ▼ de la télécommande.



4. Valider en appuyant sur la touche « OK » l'écran suivant s'affiche. Descendre sur la ligne « Paramètres »




5. L'écran suivant s'affiche. Descendre sur la ligne « Retour à la configuration usine » et appuyer sur la touche « OK ».



6. L'écran suivant s'affiche, valider avec la touche « OK ».



7. L'écran suivant s'affiche. Valider la « Recherche automatique du bouquet FRANSAT » avec la touche OK.



8. Patienter le temps de la vérification de la réception satellite et de l'installation des chaînes. S'affichera alors Le message suivant, confirmant que l'installation s'est effectuée correctement.



9. Les chaînes seront à nouveau dans l'ordre. Il sera possible de retrouver la liste en appuyant sur la touche OK

